



Forum: LASER

Topic: XEROX PHASER 6121 MFP apresenta MSG "AQUECENDO" e não imprime

Subject: XEROX PHASER 6121 MFP apresenta MSG "AQUECENDO" e não imprime

Enviado por: marcosaugusto

Enviado em: 24/07/2014 12:16:00

BOM DIA, PESSOAL DO FÓRUM!!!

Estou com problemas na impressora LASER COLORIDA XEROX PHASER 6121 MFP que está apresentando a mensagem "AQUECENDO" e não sai disso de jeito nenhum, como a impressora é nova e imprimiu umas 20 cópias começou a apresentar essa mensagem e não tem garantia mais, quero conserta-la verifiquei nos fóruns da vida que pode ser o termistor do fusor ou o TRIAC da placa fonte gostaria de saber qual triac é esse e se posso substituí-lo, ou se tem outra forma de arrumar essa impressora.