



Forum: LASER

Topic: HP LJ 600 M602N queimando fusível

Subject: HP LJ 600 M602N queimando fusível

Enviado por: ernanitim

Enviado em: 24/07/2014 17:56:17

Boa tarde pessoal,

Estou com uma HP Laserjet 600 M602N aqui na minha assistência que veio após o cliente ligar ela na voltagem errada (ela é 110 ele ligou no 220). Fui direto na placa fonte e verifiquei que estava com o fusível de 125v queimado, o de 250v encontrava-se em perfeito estado, substitui o de 125v por outro igual, ao ligar na tomada queimou novamente, substitui ele só que desta vez por um de 250v e ao ligar na tomada voltou a queimar. Alguém saberia me dizer o que pode estar acontecendo? Será que danificou a placa fonte?

Desde já agradeço a colaboração de todos.