



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX 300+II IMPRIMINDO COM FALHA NA PENULTIMA AGULHA**

**Subject: Re: LX 300+II IMPRIMINDO COM FALHA NA PENULTIMA AGULHA**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 25/07/2014 07:11:28

O problema está na placa da impressora ruim. Essa impressora tem uns CI's pequenos que controla as agulhas e próximos a esses ci's tem uns fusíveis. Verifique qual fusível está ruim que vc saberá qual CI está defeituoso. Agora ... são bem pequenos e difíceis de trocar ... e claro ... não vende em qualquer lugar ... só tirando de placa velha.