



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: KYOCERA FS-1030 >> Falha na máquina C6400 - SOLUCIONADO

Subject: KYOCERA FS-1030 >> Falha na máquina C6400 - SOLUCIONADO

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 25/07/2014 10:34:51

Bom dia amigos, estou com uma Kyocera FS-1035MFP/L, que não ligava. Eu abir e ví que a placa fonte estava com os 2 capacitores de 200v estourados e o fusível de entrada tb. Substituí esses componentes por outros exatamente iguais e a impressora ligou. Só que ela só dá uma armada no scanner ... o motor e o fusor nada ... e logo me aparece o erro C6400. Achei na net um post em inglês que dizia que era pra ligar a impressora com a tampa aberta e clicar em MENU depois de aparecer a mensagem de FECHAR A TAMPA, só que eu clico em menu e continua dizendo que a tampa está aberta.

Será mais alguma falha na placa fonte ??