



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: KYOCERA FS-1030 >> Falha na máquina C6400 - SOLUCIONADO

Subject: Re: KYOCERA FS-1030 >> Falha na máquina C6400

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/07/2014 12:20:00

Pelo jeito deve ter havido uma sobrecarga.

Retire a unidade de revelação e a unidade de cilindro e ligue o equipamento e vê se muda alguma coisa.

Retire o fusor e verifique-o

Procure no manual que tem para baixar aqui no portal e vai no erro 6400 e ali encontrará informação dos P/J entre o PWB de alta e PWB de controle. Desconecte e reconecte-os.