



Forum: LASER

Topic: pagina preta na hp m1132

Subject: Re: pagina preta na hp m1132

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/07/2014 14:39:33

a questao dos aterramentos é que pode ocorrer de uma das duas molas ou até mesmo ambas ficarem emperradas na lateral da maquina, chegou a verificar isso?