



**Forum: LASER**

**Topic: XEROX PHASER 6121 MFP apresenta MSG "AQUECENDO" e não imprime**

**Subject: Re: XEROX PHASER 6121 MFP apresenta MSG "AQUECENDO" e não imprime**

Enviado por: marcosaugusto

Enviado em: 29/07/2014 16:32:11

Bom dia,

Ví seu vídeo e já verifiquei os componentes do fusor e estão OK, mas sem sucesso.

Eita esta impressora está complicada mesmo,

-Já fiz a substituição do TRIAC M1661 que controla o acionamento da lâmpada, por outro novo e nada.

-Já substitui o sensor de temperatura do fusor e nada.

-verifiquei que quando ligada ela fica acionando a lâmpada no período de 1s ligada e 10s desligada , o fusor esquenta normalmente a que me parece. e nada de sair a msg AQUECENDO.

-Lembrando que esta impressora é semi nova e imprimiu poucas cópias antes do problema.

Rodei muito atras desse problema e achei uns fóruns gringos que aparentemente pode ser erro de firmware como aqui,

<http://www.copytechnet.com/forums/xerox/52831-xerox-phaser-7400-constantly-warming-up-message.html>

e aqui

[http://www.fixya.com/support/t2592747-xerox\\_phaser\\_3200mfp\\_keep\\_showing](http://www.fixya.com/support/t2592747-xerox_phaser_3200mfp_keep_showing)

Mas já tentei de tudo, resetei com as config de fábrica pelo menu escondido que o manual de manutenção explica.

Upei um vídeo mostrando o problema no LINK:

<http://youtu.be/fjgBGfWfd3M>

desde já agradeço a ajuda !!!

