



Forum: LASER

Topic: MI-2551n problema fusor

Subject: Re: MI-2551n problema fusor

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/07/2014 17:27:05

boa tarde luiz, voce pode tentar a troca do thermistor para fazer o teste, mas como a mensagem de erro desse modelo nao é muito especifica, eu recomendaria que fizesse a troca do fusor completo para garantir um bom resultado. tem o conhecimento de quantas impressoes ja foram efetuadas nessas maquinas?