



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA HP LASERJET P1005

Subject: Re: IMPRESSORA HP LASERJET P1005

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 30/07/2014 14:17:38

pode ser os aterramentos na lateral da impressora, ja chegou a verificar?