



**Forum: LASER**

**Topic: IMPRESSORA HP LASERJET P1005**

**Subject: Re: IMPRESSORA HP LASERJET P1005**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 30/07/2014 14:25:36

Cara alí na lateral esquerda como disse o Tiago, tem um ferrinho (aterramento) que é danado pra dar isso. Alguns cartuchos similares na hora de tirar agarram ali e esse aramezinho sai da posição e não da mais contato no cartucho depois. Olhe com calma e provavelmente vc verá um ferrinho fora do lugar ... E tem que ter talento pra colocar pra dentro de novo heim ... Peque um alicate de bico pequeno e boa sorte.