



*Fórum Impressoras...*

---

**Forum: LASER**

**Topic: brother 5340**

**Subject: Re: brother 5340**

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 30/07/2014 20:49:43

Retire o fusor e limpe a rampa na entrada do fusor. Não pode ter nenhum vestígio de toner preso.