



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 Impossível Imprimir E.C - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother 8085 Impossível Imprimir E.C

Enviado por: ViniciusAP

Enviado em: 01/08/2014 10:59:16

Citando:

ASC escreveu:

Citando:

ASC escreveu:

Ola amigo! Alem de trocar o termostato tambem deve ser feito o reset do fusor, voce ja fez esse procedimento?

Amigo! como disse o arx esse problema não esta relacionado ao fusor, mas no cooler.

Bom dia,

Efetuei troca de cooler e fiz o reset novamente, mas o problema persiste!

Como citei na abertura do tópico, as peças quando colocadas em outro equipamento funcionam normalmente!!!

OBS: Estarei trocando a placa principal, para ver se o problema persiste ou vai para o outro equipamento.

Att,

Vinicius Pereira