



Forum: LASER

Topic: brother 5350

Subject: Re: brother 5350

Enviado por: Visitante

Enviado em: 01/08/2014 18:14:57

Você não consegue postar uma imagem da página?

Testou com outro DR e outro toner?

Pois para imprimir e provocou atolamento e o problema aparece antes do fusor?

Foi informado para vc limpar o vidro do laser. Como foi que voce o fez? Retirou a unidade de cilindro e limpou aquele vidro que fica no compartimento, na parte superior?

Seria interessante postar um video com o problema e detalhando o que voce já fez,