



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: KYOCERA FS-1030 >> Falha na máquina C6400 - SOLUCIONADO

Subject: Re: KYOCERA FS-1030 >> Falha na máquina C6400 - RESOLVIDO

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 06/08/2014 17:33:04

Amigos, definitivamente era falta de tensão no motor, por falha na placa fonte. Ou seja, o surto elétrico foi além dos capacitores e fusível.

Coloquei uma placa nova e ficou show.