



Forum: LASER

Topic: Amassando a folha depois de sair do fusor. HP laserjet 3050

Subject: Re: Amassando a folha depois de sair do fusor. HP laserjet 3050

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 13/08/2014 10:36:34

Atente para o sensor traseiro e não para os contatos na lateral.