



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LX 300+II

Subject: Re: EPSON LX 300+II

Enviado por: eamf

Enviado em: 14/08/2014 08:00:28

Pessoal obrigado pela atenção!

Desculpe por não ter respondido antes... estou com muito trabalho e já viu né?

Vamos aos fatos

Aparentemente as buchas do carro estão boas, há uma pequena folga que acredito ser normal, pois já a notei em outras LX 300, mas vou ver se troco para desencargo, pois ainda tem problemas de impressão na volta do bidirecional.

Quanto a impressão de caracteres estranhos, realmente era o novo flat, voltei o antigo e imprimiu normalmente a página de auto teste (botão FF + Ligar), há não ser por falha em uma das agulhas, não entendi o porque, seria um defeito? a marca do flat é a mesma do original (AWM), apenas notei que tem um descrição que agora não recordo no final das especificações dele, pois estou em casa e o equipamento no laboratório), vou verificar e posto mais informações... agradeço mais uma vez as atenções depositadas neste problema e volto para atualizar no que resolveu.