



Forum: LASER

Topic: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Subject: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 18/08/2014 10:33:43

Bom dia amigos. Estou com uma HL-5240 que ao ligar ela dá a entender que está acinando a resistência qnd dá aqueles estalos suaves e gira a fusão por uns 2 ou 3 segundo depois acende o led vermelho e pára. No Windows se mandar imprimir aparece como documento impresso. Existe alguma maneira de descobrir esse código de erro ?? Já fiz o reset do Drum e nada. Já coloquei a engrenagem reset do tone na posição certa e nada.