



Forum: LASER

Topic: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 19/08/2014 11:54:16

Obrigado mas não deu certo, o cooler gira normalmente. Alguma outra dica ??? Alguma maneira de descobrir esse código de erro??