



**Forum: LASER**

**Topic: HP LASERJET 1320n COM LED DE ERRO ACESO**

**Subject: Re: HP LASERJET 1320n COM LED DE ERRO ACESO**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 20/08/2014 10:16:36

Consegui um código de erro pelo Win XP ... 57 Service Error .. alguém já pegou isso?? Ví no google que poderia estar relacionado ao fusor, mas é algo que eu poderia resetar ou fazer manutenção?? Pq a película está girando e o pressury tb (qnd ligo a impressora). Sensor ta legal tb ... Alguma dica??