



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Problemas na dcp 8085dn papel atolado na parte traseira.

Subject: Problemas na dcp 8085dn papel atolado na parte traseira.

Enviado por: Amondos

Enviado em: 20/08/2014 17:33:44

E ai pessoal, sou novo aqui no fórum e estou precisando de uma dica, tenho uma copiadora brother 8085, fiz a troca rolo fusor superior, rolo inferior de pressão e Rolo de limpeza do fusor. Agora ela fala que está com papel atolado na parte traseira. Já vasculhei a impressora atrás de algum papel mas não tem nada, já tirei a unidade fusora e nada.

Se alguém puder ajudar posta ai...
valeu