



Forum: LASER

Topic: Lexmark X264dn - Atolando Papel

Subject: Re: Lexmark X264dn - Atolando Papel

Enviado por: esqueleto

Enviado em: 22/08/2014 16:38:40

apesar de reviver o topico, fica registrada uma das soluções para o problema.

se o problema apresentado for uma folha no fusor e outra embaixo do toner, verificar a embreagem (página 4-51 do manual de serviço). efetuar uma manutenção desmontando com cuidado e remontando em seguida testando com uma fonte externa. ela funciona com até 24V.

foi observado que não havia pausa nos rolos que puxam o papel da bandeja, fazendo com que a impressora identificasse duas folhas, uma atras da outra, como apenas uma ocasionando o atolando pelo tempo de identificação do final da folha ser longo.