



Forum: LASER

Topic: atolamento em uma samsung ml 2851

Subject: Re: atolamento em uma samsung ml 2851

Enviado por: contecinfo

Enviado em: 22/08/2014 17:04:16

Conseguiram resolver o problema deste modelo. Estou com uma aqui na bancada com defeito semelhante, só que não sanfona a folha. Ela imprime a frente e na hora de puxar o verso, só vem até a metade e fica deslizando.

Detalhe: defeito inicial desta impressora era não puxava papel, atolava; quando a desmontei vi que no rolo pressor do fusor tinha umas duas folhas literalmente enroladas, retirei as folhas, fiz a limpeza com álcool isopropílico e montei, mas ficou com este problema.

Att,