



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet M1319f mfp

Subject: Re: HP Laserjet M1319f mfp

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 26/08/2014 12:17:57

Conferiu o desgaste das peças da unidade fusora? Lubrificou a resistência? Trocou as buchas do rolo pressor?