



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Officejet 4500

Subject: HP Officejet 4500

Enviado por: ViniB

Enviado em: 27/08/2014 17:13:58

Ao ligar, esta dando barulho de engrenagens parece ser no coletor, desmontei varias vezes, o atuador não estava quebrado mesmo assim troquei ele, troquei tb aquela peça que vai antes do atuador, o encoder fita e o encoder disco, e ao ligar qdo o carro vai até o coletor faz barulho de engrenagem novamente, alguém já viu algo parecido? nao sei mais o que fazer com essa maquina...

Valeu