



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: impressora hp c4480**

**Subject: Re: impressora hp c4480**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 01/09/2014 10:24:51

Neste caso podem ser 2 coisas:

1) separador de folhas que tem aquela borracha verde grudando a borracha no papel. Para ter certeza tire ele, remova a borracha e limpe bem, deixe lisinha a peça plástica e coloque no lugar de volta. Se der certo é isso ... aí pode pegar de várias outras impressoras pq é igual.

2) O pickup roller pode estar gasto ou sujo. Isso faz com que ele não tracione legal o papel.

A tampa traseira nunca poderá impedir um motor de funcionar pq nesse modelo ela não tem nenhum contato com o motor nem com peça alguma responsável peça tração do papel. Seria tb interessante ver se na tampa, na parte onde o papel passa, se não tem nenhum fragmento de borracha verde derretida.