



Forum: LASER

Topic: CLP-325 - Enrolando folha no rolo de pressão.

Subject: Re: CLP-325 - Enrolando folha no rolo de pressão.

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 01/09/2014 10:27:29

Essa impressora só tem 4 mil impressões. A questão de afastar a imagem para o cliente, ofereci essa ideia mas o mesmo não aceita pois disse que antes de eu fazer o reparo isso não acontecia. Só que assim ... nem cheguei a abrir a fusão, só deu aquelas batidas no termostato. Agora ta nessa zica. A questão do thermistor que vc disse ... vc acha que pra resolver o problema, tem que esquentar menos ou mais ??