



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP F4480 erro apos troca de atuador

Subject: Re: HP F4480 erro apos troca de atuador (RESOLVIDO)

Enviado por: diegotesch

Enviado em: 01/09/2014 10:31:05

obrigado pela ajuda gabriel.
realmente a engrenagem do disco encoder estava causando o problema.
obrigado.