



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LX 300+II apitando

Subject: Re: EPSON LX 300+II apitando

Enviado por: diegotesch

Enviado em: 01/09/2014 11:01:26

pessoal, dando uma olhada no manual tecnico, aparentemente este problema esta relacionado ao papel.

entao o que me leva a crer que pode ser algum problema com o sensor de papel.

estarei fazendo uma verificação, e posto os resultados logo apos.