



Forum: LASER

Topic: LEXMARK E230 - Erro 93x

Subject: LEXMARK E230 - Erro 93x

Enviado por: renansd

Enviado em: 01/09/2014 17:11:04

Galera, boa tarde!

Estou com uma Lexmark E230 aqui na bancada com esse erro: 93x, segundo o manual da mesma.

A impressora liga normal, e começa a fazer o aquecimento da fusora. Nesse momento ela dá uns estalos, para e dá o erro fatal com todos os leds piscando.

Segundo manual, você tem como ver a mensagem do erro dando uns "double-clicks" no botão de continuar.

Após isso os leds de continuar e os dois últimos ficam acesos, indicando o erro 93x.

Esse erro 93x indica o seguinte defeito: Printhead, drive motor, RIP to engine.

Bem, agora é a dúvida.

Drive motor é o motor do sistema de engrenagens dela. Essa eu já identifiquei. Mas esse Printhead? O que seria?

Alguém já passou por esse problema?

Se alguém puder dar uma dica...

Valeu galera!