



Forum: LASER

Topic: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Subject: Re: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Enviado por: rhadamants

Enviado em: 02/09/2014 10:07:43

Os atolamentos na saída de folha impressa param por um tempo quando eu mexo na trava perto do toner para soltar o papel. Mas eles voltam quando vai fazer impressões ou os indivíduos puxam a folha sem soltar a trava. Sabem se tem peça pra trocar essa trava ou algum reparo.