



Forum: MATRICIAL

Topic: Transistor Agulha Cabeça de Impressao (LX 300+II) Queimado

Subject: Transistor Agulha Cabeça de Impressao (LX 300+II) Queimado

Enviado por: diegotesch

Enviado em: 02/09/2014 14:53:03

boa tarde pessoal. peguei uma lx 300+II modelo novo que estava com uma das agulhas falhando. efetuei os testes no cabo flat e na cabeça e constatei que os mesmos estavam em perfeitas condições.

Ao visualizar a placa percebi que um transistor (na realidade parece mais um pequeno CI) estava queimado.

como a marcação do componente estava muito apagada nao consegui visualiza-la.

procurando no manual de serviço (http://diagramasde.com/diagramas/otros2/sm_%20lx300+II.pdf - pagina 127) aparentemente a nomenclatura de tal componente é TPCP8L01(TE85L.F)

estou com muita dificuldade em encontrar este componente.

caso alguém puder ajudar com algum fornecedor, ou possua uma placa desta a fim de negociar, agradeceria muito.

obrigado desde ja