



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8085 DN

Subject: Re: BROTHER DCP 8085 DN

Enviado por: userpc1097

Enviado em: 03/09/2014 15:14:10

PODE SER O PROBLEMA DE UMIDADE. SE FOSSE PLOBLEMA NO SOLENOIDE, DARIA
ALGUM AVISO NO VISOR ?