



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP Photosmart C4280 não funciona após troca do atuador

Subject: HP Photosmart C4280 não funciona após troca do atuador

Enviado por: PatrickDuarte

Enviado em: 09/09/2014 13:31:33

Olá pessoal queria ajuda de vocês pra saber oque pode ser esse problema eu troquei o atuador da impressora Hp Photosmart C4280 e agora aparece no display "atolamento no carro de impressão" quero saber se isso aconteceu devido algum erro de montagem?