



**Forum: LASER**

**Topic: HP Laserjet M1319f mfp**

**Subject: Re: HP Laserjet M1319f mfp**

Enviado por: Marcos\_David

Enviado em: 10/09/2014 11:39:30

Então velho.

Pode trocar a película da unidade fusora, geralmente é isso, se persistir o problema troque o rolo de borracha (rolo de pressão) da unidade fusora.