



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP F4480 erro apos troca de atuador

Subject: Re: HP F4480 erro apos troca de atuador (RESOLVIDO)

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 10/09/2014 15:38:37

Pode ser a placa principal, mas isso é mto raro. Normalmente qnd os cartuchos estão perfeitos com 101% de certeza, normalmente sobre pra placa do carro. Será que essa placa não está ruim?? Se tiver 102% de certeza da placa do carro, flat e cartuchos, só sobre pra lógica.