



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET M1212 OU M1132 não liga (mesma fonte)

Subject: Re: HP LASERJET M1212 OU M1132 não liga (mesma fonte)

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 10/09/2014 15:42:30

Já viu se não tem capacitor estufado, fusível aberto e varistor torrado??