



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP OFFICEJET 8600 PRO

Subject: Re: HP OFFICEJET 8600 PRO

Enviado por: mpf

Enviado em: 11/09/2014 00:08:22

Estive com o mesmo problema. Lubrifiquei todas as partes móveis (engrenagens, etc...) e voltou ao normal. Espero que de certo para você.