



Forum: LASER

Topic: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho (RESOLVIDO)

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 11/09/2014 08:45:08

Imaginei que essa pausa se daria por conta de algum sensor acusando erro. Olhei os sensores e não vi nada de errado daí pensei na placa. Tive a sorte de entrar uma 8060 que usa a mesma placa aí deu pra testar. Agora a impressora tá show depois da troca da placa de alta. Vlw Arx