



Forum: LASER

Topic: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho (RESOLVIDO)

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 11/09/2014 08:53:58

Alguém ta tendo dificuldade pra instalação de drivers nessas impressoras ?? Cara não tô conseguindo mais baixar drivers p/ HP 1320, P2015, Brother HL5240, dentre várias outras. Parece que agora só tem uns pacotes genéricos PCL5, PCL6, daí além de ser uma titica pra instalar, não temos mais a informação do micro sobre o que está acontecendo com a impressora.