



Forum: LASER

Topic: QUEIMA DA FONTE IMPRESSORA CP1215/1210

Subject: QUEIMA DA FONTE IMPRESSORA CP1215/1210

Enviado por: pablolopes_75

Enviado em: 11/09/2014 10:25:02

OLA A TODOS BOM DIA!!!

CHEGOU PARA MIM RESOLVER UM PROBLEMA EM UMA IMPRESSORA HP COLOR LASER CP1210/1215 NA VERDADE SAO 3 IMPRESSORAS TODAS COM O MESMO DEFEITO NA FONTE IDENTIFIQUEI UM TRANSISTOR K3502 / K3509 E UM RESISTOR DE 0,02 OHM EM CURTO.

ALGUEM POR FAVOR SABE ALGUM SUBSTITUTO PARA ESTES COMPONENTES?
TEM ALGUM SIMILAR ???
POR FAVOR ME SOCORRAM.....