



**Forum: LASER**

**Topic: HP laserjet P2015 atolamento constante**

**Subject: Re: HP laserjet P2015 atolamento constante**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 22/09/2014 08:27:14

Ela apresentava esse defeito antes do procedimento feito? Talvez seja necessário refazer todo o processo usado para a troca da engrenagem