



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Problemas na dcp 8085dn papel atolado na parte traseira.

Subject: Re: Problemas na dcp 8085dn papel atolado na parte traseira.

Enviado por: maziero

Enviado em: 23/09/2014 15:23:19

Boa Tarde

Me fala uma coisa o papel chega a sair do fusor?....se sim ele fica tipo sanfona?.....verifica se o fusor nao esta duro para girar....isso tbm pode ser alguma engrenagem do frame...