



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: SHARP AL 1250**

**Subject: SHARP AL 1250**

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 23/09/2014 17:09:03

ERRO L6 SEGUNDO PESQUISA O MOTOR POLÍGANO DEVE SER TROCADO ALGUEM PODE ME INFORMAR SE O MOTOR AL 1641 FUNCIONA NESTA MAQUINA ?