



Forum: LASER

Topic: Tec Tec Brother 8085

Subject: Re: Tec Tec Brother 8085

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 23/09/2014 17:50:51

Teste com pouco papel na bandeja principal, ou atue manualmente o sensor da bandeja e observe se faz o barulho sem a bandeja principal. Costuma quebrar o eixo onde vai a engrenagem que levanta a bandeja