



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Problemas na dcp 8085dn papel atolado na parte traseira.**

**Subject: Re: Problemas na dcp 8085dn papel atolado na parte traseira.**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 23/09/2014 17:53:24

Na parte traseira tem um atuador se sensor que talvez esteja preso (agarrando)