



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother hl 5452 - amassando folha quando imprime no verso

Subject: Re: brother hl 5452 - amassando folha quando imprime no verso

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 23/09/2014 21:16:25

Desmonte o fusor, tire a película e faça uma boa limpeza. Coloque graxa nova (específica para películas). Limpe o rolinho de limpeza do rolo de pressão (ele pode ser lavado pois é de alumínio). Limpe todo trajeto do papel, principalmente a rampa do fusor. Não pode ficar nenhum resíduo de toner no caminho do papel.

Todo esse trabalho de limpeza e lubrificação não dura muito tempo.

A Brother fez a maior besteira colocando película fusora. Por que não manteve o rolo de alumínio?

Acho que ficaram com inveja da Lexmark. A película da X364 dura mais de 500.000 páginas.