



**Forum: LASER**

**Topic: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER**

**Subject: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER**

Enviado por: tecnicovv

Enviado em: 24/09/2014 08:27:29

Olá pessoal, estou tendo serio problemas com a unidade fusora da HP M600.

Troquei o rolo de pressão, a película e as buchas e quando coloco na impressora ela não fixa o toner no papel.

Alguém tem alguma solução?

Att. luciano