



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8157 IMPOSSIVEL IMPRIMIR 6F

Subject: Re: BROTHER DCP 8157 IMPOSSIVEL IMPRIMIR 6F

Enviado por: maziero

Enviado em: 24/09/2014 08:58:56

BOm dia,

Amigo esse erro indica defeito no sensor de temperatura do fusor...da unidade fusora sai dois fiozinhos (se não estou errado, são de conectores branco e vermelho) que ligam em uma plaquinha pequena, verifique se eles estão bem conectados ou se a solda do conector não soltou da plaquinha. Se tudo estiver bem conectado aí o defeito é no sensor de temperatura que é um desses dois fiozinhos. Ou você troca o fusor ou tenta encontrar esse sensor de temperatura para trocar.