



Forum: LASER

Topic: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER

Subject: Re: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER

Enviado por: tecPenna

Enviado em: 24/09/2014 11:40:31

amigo verifica a qualidade das peças mesmo, tive problemas parecido com esse, comprei o rolo pressor paralelo muito rígido, qdo coloquei o original foi bonito, vlw...