



Forum: LASER

Topic: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER

Subject: Re: UNIDADE FUSORA HP M600 SOLTANDO TONER

Enviado por: tecnicovv

Enviado em: 26/09/2014 09:58:36

Bom dia pessoal, troquei o termostato e resolveu.
Obrigado pela ajuda.